



Sachtleben Bergbau


# Einweisung für Besucher und Fremdpersonal



Bitte befolgen Sie die Anweisung des **Sachtleben-Bergbau-Personals**. Hierzu müssen Sie sich **im Zechenhaus bei einer verantwortlichen Person melden** und in die Besucherliste eintragen. Eine Einweisung in PSA wird zusätzlich durchgeführt.

Besucher und Fremdfirmen haben bei der Ausführung ihrer Arbeiten die gültigen **Unfallverhütungsvorschriften** und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu beachten.

Es dürfen nur im Arbeitsschutz unterwiesene Mitarbeiter eingesetzt werden. Den Anweisungen des Grubenpersonals ist uneingeschränkt Folge zu leisten.





Während den Sprengzeiten ist die Ampelschaltung zu beachten und ggf. bei der zuständigen Aufsichtsperson nachzufragen.


Sprengzeiten Grube Clara	
Frühschicht	9:20 Uhr bis 9:35 Uhr
	13:25 Uhr bis 13:42 Uhr
Mittagschicht	17:35 Uhr bis 17:50 Uhr
	21:45 Uhr bis 22:00 Uhr
Nachtschicht	1:20 Uhr bis 1:35 Uhr
	5:25 Uhr bis 5:42 Uhr


**P** **Parken** Sie Ihr Fahrzeug nur auf den ausgewiesenen Parkplätzen. Das Einfahren mit dem Fahrzeug nach unter Tage ist ohne Genehmigung **nicht gestattet**.

**10** Auf dem Werksgelände gelten die Bestimmungen der **Straßenverkehrsordnung**. Die vorgeschriebene **Höchstgeschwindigkeit** beträgt **10 km/h**. Unter Tage beträgt diese 30 km/h, aber kann sich, auf Grund von individuellen Gegebenheiten, ändern und ist dementsprechend ausgewiesen.

 Auf dem gesamten Betriebsgelände können Maschinen wie **Radlader oder Gabelstapler** fahren. Diese **haben Vorrang**.

 Der **Gebrauch und das Arbeiten unter Suchtmittel** wie Alkohol, Drogen oder stimulierenden Medikamente **ist im gesamten Betrieb strengstens untersagt**.

 **Betreten Sie nur Anlagenbereiche in denen Sie arbeiten** und melden Sie sich beim Personal an.

 Im gesamten Produktionsbereich gilt **Tragepflicht für Sicherheitschuhe, Schutzbrille, Helm und Warnweste**. Dies dient zu Ihrer eigenen Sicherheit und dem Erhalt Ihrer Gesundheit.

Unter Tage ist zusätzlich ein **Sauerstoffselbstretter mitzuführen**, welcher vor Grubenfahrt auf Zustand geprüft werden soll. Das Anlegen erfolgt anhand der nachstehenden Abbildungen.



Schritt 1:

- Tief einatmen und Luft anhalten
- Sauerstoffselbstretter (SSR) vor den Körper positionieren
- Verriegelungshebel des Deckels lösen




Schritt 2:

- Deckel abreißen und wegwerfen (SSR startet und Atembeutel füllt sich)



Schritt 3:

- Mundstück nach oben ziehen und zwischen Lippen und Zähne platzieren, mit Lippen Mundstück fest umschließen
- Nasenklemme auf beide Nasenflügel platzieren



Schritt 4:

- Helm abnehmen, Brille aufsetzen
- Schultergurtlänge einstellen
- So ruhig, wie möglich, Fluchtweg folgen
- SSR erst im sicheren Bereich ablegen



Grundsätzlich besteht auf dem Betriebsgelände **Foto- und Filmverbot**. Die Erteilung einer Erlaubnis ist auf Nachfrage möglich.



Berühren Sie keine Anlagen und Teile, die nicht vor Wiedereinschalten gesichert sind oder an denen Sie nicht arbeiten müssen.

## Wichtige Rufnummern und Ansprechpartner

extern	Kurzwahl intern
<b>Notruf</b>	
112	5380
<b>Obersteiger</b>	
07834/ 8382 12	12
<b>Steigerbüro</b>	
07834/ 8382 15	15

**Beachten Sie alle Kennzeichnungen und Hinweistafeln!**



**SCAN ME**

Video Sauerstoffselbstretter